

# CERCOS TRADICIONALES: PIRCAS Y PALO A PIQUE

Guillermo Bavera y Carlos Peñafort. 2006.  
[www.produccion-animal.com.ar](http://www.produccion-animal.com.ar)

Volver a: [Instalaciones](#)

## PIRCAS



Antiguas pircas, fin del siglo XIX y principios del XX, en los pastizales altoserranos (+ 1150 msnm) de la sierra de los Comechingones, en cercanías de Achiras, provincia de Córdoba. Observar el trabado de las piedras y la rectitud de la línea. Las antiguas siguen en uso, pero hoy en día es muy difícil encontrar pirqueros, es decir, personas prácticas en su construcción, y además, si bien el material es sin costo, se necesita mucha mano de obra que encarece su construcción comparado con un alambrado eléctrico o aún con un alambrado tradicional con postes de hierro.

## PALO A PIQUE



Antiguos cercos y corrales de palo a pique (San Martín de los Andes, Neuquén). Por su costo en materiales y mano de obra ha caído en desuso, aunque los existentes aún se emplean.

Volver a: [Instalaciones](#)